按照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的相关规定，现将2020年家用电器、家用燃气灶具、家用和类似用途插头插座等3种产品监督抽查情况通告如下。

一、家用电器类

本次抽查涉及江北区、渝北区、九龙坡区、南岸区、璧山区、巴南区、永川区、铜梁区、沙坪坝区、大渡口区、奉节县、北碚区、开州区、涪陵区、长寿区、黔江区、垫江县、大足区、彭水县、酉阳县、万州区、江津区、万盛区、秀山县、潼南区、合川区、渝中区、荣昌区、石柱县、丰都县、南川区、綦江区、武隆区等33个区县105家企业的161批次产品，其中合格143批次，不合格18批次，合格率为88.8%。

表1 家用电器类产品不合格名单

序号	标称生产企业	销售企业	产品名称	规格型号	生产日期 /批货号	抽查结果	主要不合格项目
1	重庆迪丰电器有限公司	朱晓辉	台扇	FT-30 220V~ 50Hz 60W	2020.04	一般不合格	电源连接与外部软线
2	重庆凯唯电器有限公司	重庆凯唯电器有限公司	冷热饮水机	KW-618	2020.06	一般不合格	电源连接和外部软线 接地措施 螺钉和连接
3	廉江市越众电器有限公司	重庆市铜梁区超联商贸有限公司	电热水壶	YZ-304C	2019.09.03	一般不合格	电源连接和外部软线
4	湛江市创志电器有限公司	赵宗彬	电热水壶	CZ-520B 220V~ 50Hz 1500W	2019.09.30	一般不合格	电源连接和外部软线
5	广东鸿中电器有限公司	永川区永成塑料制品经营部	电热水壶	HZ-1520A 220V~ 50Hz 1500W	2018.01.11	一般不合格	电源连接和外部软线
6	广东尚奔腾电器有限公司	汪荣兰（个体工商户）	电饭锅	CFXB30-B 220V~ 50Hz 500W	2019.08	一般不合格	输入功率和电流 电源 连接和外部软线
7	揭阳空港经济区汇诚电器厂	重庆市璧山区红群电器经营部	电吹风	PC-1335 220V~ 50Hz 2000W		一般不合格	输入功率和电流 电源 连接和外部软线
8	广东苏兰电器有限公司	北碚蔡家万龙副食品商店	电热水壶	SL-H9031 220V~ 50Hz 1500W	2019.09.21	一般不合格	电源连接和外部软线
9		黄文莉	电热水壶	SL-H3601	2020.04.23	一般不合格	电源连接和外部软线

	广东苏兰电器有限公司						
10	揭阳市华龙电器有限公司	张海（经营者）	折叠式电吹风	HL-746 220V~		一般不合格	输入功率和电流 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） 电源连接和外部软线
11	廉江市锐龙电器有限公司	璧山区友联家电经营部	电热水壶	SUS304-830	2019.11.10	一般不合格	输入功率和电流 电源连接和外部软线
12	商标持有人：广东半球实业集团公司家用电器厂 制造商：廉江市中博电器厂	璧山区友联家电经营部	保温式自动电饭锅	CFXB12-A	2020.01.07	一般不合格	输入功率和电流 电源连接和外部软线
13	（授权）广东半球实业集团公司家用电器厂 制造商：廉江市锐龙电器有限公司	璧山区友联家电经营部	电热水壶	SUS304-520A	2020.04.12	一般不合格	电源连接和外部软线
14	佛山市明大电器有限公司	彭水县佳惠商贸有限责任公司	转页扇	KYT-25A	2019.12.04	一般不合格	对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险、结构、电源连接和外部软线
15	山东小鸭集团家电有限公司	重庆国美安必迅科技有限公司	双桶洗衣机	XPB100-3100GS 220V~ 50Hz 590W	2019.10	一般不合格	结构（不包括22.46条的试验） 电源连接和外部软线
16	广东李大嫂电器有限公司	刘志	电饭锅	CFXB50-A	2019.03.15	一般不合格	电源连接和外部软线 输入功率和电流
17	广东丰宝电器有限公司	酉阳县智信电器批发部	电饭煲	CFXB20-B	2019.12.13	一般不合格	电源连接和外部软线
18	广东省佛山市南海区狮山柏兴电器有限公司	刘国庆（经营者）	落地扇	FS-40 220V~ 50Hz 60W	2019.04.09	一般不合格	电源连接和外部软线

二、家用燃气具类（含燃气灶具、燃气热水器）

本次抽查涉及巴南区、北碚区、江北区、沙坪坝区、开州区、九龙坡区、合川区、璧山区、渝北区、万州区、南川区、铜梁区、忠县、永川区、奉节县、秀山县、长寿区、黔江区、云阳县、酉阳县、江津区、大足区、潼南区、涪陵区、荣昌区、綦江区、彭水县、丰都县、石

柱县、渝中区等30个区县83家企业的124批次产品，其中合格102批次，不合格22批次，合格率为82.3%。

表2 家用燃气具类产品不合格名单

序号	标称生产企业	销售企业	产品名称	规格型号	生产日期 /批货号	抽查结果	主要不合格项目
1	佛山市船王电器有限公司	开州区众诚建材批发部	家用燃气灶具	JZT-A	2020.06.11	一般不合格	干烟气中一氧化碳浓度 热负荷
2	上海奥克斯厨具有限公司	汪荣兰（个体工商户）	家用燃气灶	JZT-B	2019.03.18	一般不合格	干烟气中一氧化碳浓度（%） 熄火保护装置闭阀时间（s）
3	中山你享家卫厨电器有限公司	开州区李英建材店	家用燃气灶	JZT-M	2020.04.20	一般不合格	热负荷 干烟气中一氧化碳浓度
4	中山市韩乐电器有限公司	开县帝牌卫浴门市	家用燃气灶具	JZT-A	2018.11.24	一般不合格	干烟气中一氧化碳浓度
5	佛山市顺德区金白象生活电器有限公司	北碚区华雪电器经营部	家用燃气快速热水器	JSD24-12L	2020.04.18	一般不合格	无风状态烟气中CO含量（%） 防止不完全燃烧安全装置（自然排气式） 热水产率
6	中山市火师傅电器有限公司	北碚区华雪电器经营部	家用燃气灶具	JZT-T	2020.03.15	一般不合格	熄火保护装置 干烟气中一氧化碳浓度
7	佛山市顺德区奇航电器有限公司	开州区易洁至尊厨电经营部	家用燃气灶	JZT-B	2020.05	一般不合格	热负荷
8	（联合制造）帅康时尚科技有限公司/（生产商）广东旺太生活电器有限公司	李嗣银（经营者）	家用燃气灶	JZT-B340	2019.10.12	一般不合格	热负荷偏差（%） 干烟气中一氧化碳浓度（%）
9	佛山市顺德区奇航电器有限公司	忠县李容五金经营部	家用燃气灶具	JZT-198	2019.12.25	一般不合格	熄火保护装置
10	中山你享家卫厨电器有限公司	重庆市永川区越强家电配件经营部	家用供热水燃气快速热水器	JSQ28-14L	2018.12.06	一般不合格	无风状态烟气中CO含量（%）

11	中山市康霸生活电器有限公司	奉节县鑫旺灯具经营部	家用燃气灶	JZY-A	2020.04.11	一般不合格	干烟气中一氧化碳浓度 熄火保护装置 燃气导管
12	中山市康霸生活电器有限公司	奉节县鑫旺灯具经营部	家用燃气灶	JZT-A	2020.04.11	一般不合格	干烟气中一氧化碳浓度 (%) 熄火保护装置闭阀时间 (s) 燃气导管
13	广欧科技有限公司	铜梁区卢氏家用电器经营部	家用燃气灶具	JZT-A	2020.05.04	一般不合格	热负荷偏差 (%) 干烟气中一氧化碳浓度 (%)
14	中山你享家卫厨电器有限公司	奉节县天达建材经营部	嵌入式家用燃气灶具	JZT-198		一般不合格	热负荷偏差 (%) 干烟气中一氧化碳浓度 (%) 熄火保护装置闭阀时间 (s)
15	佛山市容桂红喜厨卫电器厂	云阳县孟君百货批发部	家用燃气灶具	JZΦY1-588	2019.09.01	一般不合格	热负荷 干烟气中一氧化碳浓度 熄火保护装置
16	佛山市顺德区百鑫节能燃具有限公司	奉节县特瓷洁具经营部	家用燃气灶具	JZT-98B1	2019.12.15	一般不合格	干烟气中一氧化碳浓度 (%) 熄火保护装置闭阀时间 (s)
17	中山市巧娘子生活电器有限公司	曹江军	家用燃气灶具	JZT-A6	2020.04.11	一般不合格	干烟气中一氧化碳浓度 (%) 热负荷偏差 (%)
18	佛山市顺德区奇航电器有限公司	何海清	嵌入式家用燃气灶	JZT-B	2020.04	一般不合格	干烟气中一氧化碳浓度 (%) 热负荷偏差 (%)
19	中山市南头镇柏克莱电器燃具厂	云阳县千百佳电器经营部	家用豪华型燃气灶	JZY-		一般不合格	干烟气中一氧化碳浓度 (%) 熄火保护装置闭阀时间 (s)
20	佛山市顺德区万迪电器有限公司	云阳县方黎琴酒店用品经营部	家用燃气灶具	JZY-9213	2019.12.26	一般不合格	干烟气中一氧化碳浓度 (%) 熄火保护装置闭阀时间 (s)
21	佛山市顺德区家中乐电器科技有限公司	冉晓红	家用燃气灶具	JZT-C05	2020.04.09	一般不合格	热负荷偏差 (%)
22	中山市超雪电器有限公司	彭水县亲民建材经营部	家用燃气炉具	JZT-A	2017.01.08	一般不合格	干烟气中一氧化碳浓度 (%)

三、家用和类似用途插头插座类

本次抽查涉及九龙坡区、铜梁区、大渡口区、永川区、北碚区、璧山区、黔江区、涪陵区、潼南区、渝北区、大足区、丰都县、云阳县、合川区、开州区、酉阳县、万州区、秀山县、垫江县、万盛区、彭水县、南川区、长寿区、石柱县、武隆区等25个区县51家企业的57批次产品，其中合格54批次，不合格3批次，合格率为94.7%。

表3 家用和类似用途插头插座类产品不合格名单

序号	标称生产企业	销售企业	产品名称	规格型号	生产日期 /批货号	抽查结果	主要不合格项目
1	慈溪品恒电器有限公司	邱金平	延长线插座	H112 10A 250V~ 2500W	2020.04.22	一般不合格	延长线插座的结构
2	浙江苍岳电器有限公司	北碚区丰泰电器经营部	单相两极双用两极带接地明装插座	M3.0-24 10A 250V~	200403	一般不合格	防触电保护
3	河南省飞辉电器有限公司	万州区沙龙路刘珊五金经营部	五孔（固定式插座）	NO. LAR/10 1088 10A 250V~	2018.07	一般不合格	防触电保护