

按照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的相关规定，现将2019年第二季度成人鞋类、农用小工具、汽车用制动器衬片、防盗安全门、鞋类外底、防水卷材、路面砖、混凝土普通砖和装饰砖等8种产品监督抽查情况通告如下。

一、成人鞋类

本次抽查涉及璧山区、大渡口区、沙坪坝区、铜梁区共4个区196家生产企业的379批次产品，以及万州区、开州区、梁平区、垫江县、丰都县、城口县、奉节县、巫山县、巫溪县、云阳县等11个区县31家销售企业的250批次产品。生产领域检验合格321批次，不合格58批次，抽检合格率84.7%，抽检不合格项目主要有帮底剥离强度、成鞋耐折性能、勾心、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、甲醛、可分解有害芳香胺染料等。流通领域合格226批次，不合格24批次，合格率为90.4%。不合格项目有：勾心纵向刚度、勾心硬度、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、帮带拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、成型底鞋跟硬度等。

成人鞋类产品不合格名单

序号	生产企业	销售企业	产品名称	规格型号	生产日期/批货号	抽查结果	主要不合格项目
1			女单鞋	250 (1.5)	2019.4.27		勾心

	璧山区红宇鸟皮鞋厂					严重不合格	
2	重庆市璧山区天宏鞋业有限公司		男单鞋	250 (2.5)	2019.5.4	不合格	帮底剥离强度 (N/cm)
3	重庆乐之武鞋业有限公司		女鞋	230 (1.5)	2019.4.20	严重不合格	游离或可部分水解的甲醛 (mg/kg)
4	璧山区奥美皮鞋厂		女单鞋	235 (1.5)	2019.4.30	严重不合格	长度下限值 (mm)
5	璧山区皮铂仕鞋厂		男鞋	250 (2.5) 1219	2019.5.3	严重不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 (级, 湿擦 10次) 可分解有害芳香胺染料 (mg/kg)
6	璧山区皮铂仕鞋厂		男鞋	250 (2.5) 882	2019.4.20	严重不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 (级, 湿擦 10次) 可分解有害芳香胺染料 (mg/kg)
7	璧山区彩奇源皮鞋厂		女式皮鞋	230 (1.5)	2019.5.3	严重不合格	勾心
8			女四季鞋	235 (1.5)	2019.4.27		帮底剥离强度 (N/cm)

	重庆奥丰鞋业有限公司					不合格	
9	璧山区奥赞皮鞋厂		四季鞋	230 (1.5) 06173-3	2019.5.2	严重不合格	勾心
10	璧山区和记皮鞋厂		男单鞋	250 (2.5)	2019.5.5	不合格	帮底剥离强度 (N/cm)
11	璧山区皮博士家皮鞋厂		男单鞋	250 (2.5)	2019.4.27	不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 (级, 湿擦 10次)
12	璧山区奥美皮鞋厂		女夹鞋	235 (1.5)	2019.5.4	不合格	帮底剥离强度 (N/cm)
13	璧山区海罗皮鞋厂		女士皮鞋	ED1053-6 245 (1.5)	2019.4.28	严重不合格	弯曲性能
14	璧山区中发鞋厂		男鞋	250 (2.5)	2019.3	不合格	帮底剥离强度 (N/cm)
15	璧山区一枝花皮鞋厂		女式皮鞋	230 (1.5)	2019.5.6	严重不合格	弯曲性能
16	重庆腾艺鞋业有限公司		男士皮鞋	250 (2.5)	2019.4.29	不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 (级, 湿擦 10次)
17			女式皮鞋	230 (1.5)	2019.4.29		勾心

	璧山区金禾皮鞋厂					严重不合格	
18	重庆市华逸康鞋业有限公司		女短靴	801509 230 (1.5)	2019.5.8	严重不合格	帮底剥离强度 (N/cm) 弯曲性能
19	重庆市华逸康鞋业有限公司		女士皮鞋	80562 230 (1.5)	2019.5.8	严重不合格	弯曲性能
20	璧山区鑫玉皮鞋厂		女士皮鞋	230 (1.5)	2019.5.10	严重不合格	勾心
21	璧山区天悦皮鞋厂		女单鞋	843-64 230 (1.5)	2019.5.8	不合格	鞋帮拉出强度 (N/cm)
22	璧山区欧美佳皮鞋厂		女式凉鞋	235 (1.5)	2019.4.20	不合格	耐折性能
23	璧山区渝鸿皮鞋厂		男式皮鞋	260 (2.5)	2019.4.28	不合格	帮底剥离强度 (N/cm)
24	重庆市璧山区帛大鞋帽加工厂		男鞋	71102 235 (2.5)	2017.4.30	严重不合格	帮底剥离强度 (N/cm) 勾心
25	璧山区科棋皮鞋厂		男单鞋	10541 245 (2.5)	2019.5.7	严重不合格	帮底剥离强度 (N/cm) 纵向刚度 (kN·mm ²) 硬度 (HR15N)

							长度下 限值 (mm)
26	重庆市凯悦鞋业有限公司		男式皮鞋	250 (2.5)	2019.5.6	严重不合格	纵向刚度 (kN·mm ²) 硬度 (HR15N) 长度 下限值 (mm) 可分解有害 芳香胺染料 (mg/kg)
27	璧山区共赢皮鞋厂		女式皮鞋	240 (1.5)	2019.4.25	不合格	成鞋耐折性能
28	璧山区萨米特皮鞋厂		男单鞋	9012 245 (2.5)	2019.5.5	严重不合格	衬里和内垫 材料的耐摩 擦色牢度 (级, 湿擦 10次) 可分解有害 芳香胺染料 (mg/kg)
29	重庆乐之武鞋业有限公司		女鞋	230 (1.5)	2019.4.25	严重不合格	游离或可部 分水解的甲 醛 (mg/kg)
30	璧山区海罗皮鞋厂		女单鞋	109803 245 (1.5)	2019.4.29	严重不合格	弯曲性能
31	璧山区一枝皮皮鞋厂		女单鞋	230 (1.5)	2019.5.6	严重不合格	弯曲性能
32	重庆市凯悦鞋业有限公司		男单鞋	250 (2.5)	2019.5.6	严重不	可分解有害 芳香胺染料 (mg/kg)

						合格	
33	杜金尧		男休闲鞋	255 (2.5)	2019.4.28	不合格	衬里和内垫摩擦色牢度 (湿擦50次, 级)
34	璧山区华旭皮鞋厂		男单鞋	255 (2.5) A95610	2019.5.4	不合格	帮底剥离强度 (N/cm)
35	璧山区威曼加皮鞋厂		男士皮鞋	3639 255 (2.5)	2019.4.20	严重不合格	可分解有害芳香胺染料 (mg/kg)
36	重庆市惠川鞋业有限公司		男单鞋	250 (2.5)	2019.5.6	不合格	帮底剥离强度 (N/cm)
37	璧山区一美皮鞋厂		女单鞋	240 (1.5)	2019.5.10	不合格	帮底剥离强度 (N/cm)
38	璧山区新美人皮鞋厂		女式皮鞋	245 (1.5)	2019.5.6	严重不合格	弯曲性能
39	璧山区浚森皮鞋厂		男士皮鞋	250 (2.5)	2019.5.8	严重不合格	勾心
40	璧山区胤棋皮鞋厂		女单鞋	7708 230 (1.5)	2019.5.6	严重不合格	纵向刚度 (kN·mm ²) 硬度 (HR15N) 长度下限值 (mm)
41			男单鞋	8011 250 (2.5)	2019.5.10		帮底剥离强度 (N/cm)

	重庆天伦鞋业有限公司					不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度（级，湿擦10次）
42	重庆天伦鞋业有限公司		男士皮鞋	8026 250 (2.5)	2019.5.10	不合格	帮底剥离强度（N/cm） 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度（级，湿擦10次）
43	重庆市璧山区建辉鞋业有限公司		男士皮鞋	3095 250 (2.5)	2019.5.11	严重不合格	可分解有害芳香胺染料（mg/kg）
44	重庆市璧山区建辉鞋业有限公司		男单鞋	6311 250 (2.5)	2019.5.10	严重不合格	纵向刚度（kN·mm ² ） 硬度（HR15N） 长度下限值（mm） 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度（级，湿擦10次）
45	璧山区升美轩皮鞋厂		男单鞋	250 (2.5)	2019.4.30	不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度（级，湿擦10次）
46	璧山区雅绅皮鞋厂		男士皮鞋	KN9051 245 (2.5)	2019.5.20	严重不合格	纵向刚度（kN·mm ² ） 长度下限值（mm）
47	璧山区雅绅皮鞋厂		男单鞋	KN9052 245 (2.5)	2019.5.20	严重不合格	纵向刚度（kN·mm ² ） 长度下限值（mm）

48	璧山区江渝皮鞋厂		男士皮鞋	869 250 (2.5)	2019.5.20	不合格	帮底剥离强度 (N/cm)
49	璧山区五龙鸿鸿皮鞋厂		男士皮鞋	3075 250 (2.5)	2019.4.21	不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 (级, 湿擦 10次)
50	璧山区互利皮鞋厂		男士皮鞋	250 (2.5)	2019.5.20	不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 (级, 湿擦 10次)
51	璧山区互利皮鞋厂		男单鞋	250 (2.5)	2019.5.20	不合格	帮底剥离强度 (N/cm) 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 (级, 湿擦 10次)
52	璧山区林波微步皮鞋厂		男单鞋	250 (2.5)	2019.5.15	不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 (级, 湿擦 10次)
53	璧山区华鹏皮鞋厂		男士皮鞋	8809 250 (2.5)	2019.5.10	严重不合格	可分解有害芳香胺染料 (mg/kg)
54	璧山区利仑皮鞋厂		男鞋	9623 245 (2.5)	2019.5.20	严重不合格	勾心
55	璧山区巨骐皮鞋厂		男单鞋	8178 250 (2.5)	2019.6.3	不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 (级, 湿擦 10次)

56	璧山区巨 骐皮鞋厂		男士皮鞋	8179 250 (2.5)	2019.5.10	严重 不合 格	衬里和内垫 材料的耐摩 擦色牢度 (级, 湿擦 10次) 可分解有害 芳香胺染料 (mg/kg)
57	璧山区火 炬皮鞋厂		男单鞋	2221 235 (2.5)	2019.5.30	严重 不合 格	勾心
58	璧山区宗 兵皮鞋厂		男单鞋	250 (2.5)	2019.4.26	严重 不合 格	勾心
59	制造商: 佛山市顺 德区均安 镇凯瑟豪 鞋业有限 公司/经 销商: 广 州鑫驰皮 具有限公 司	重庆商社新世纪百货连锁经 营有限公司万州商都 (91500101771795729E)	男皮鞋	260mm (2.5) 二 型半	HM181114140	不 合 格	勾心纵向刚 度、勾心硬 度
60	制造商: 广州市伯 晟鞋业有 限公司/ 中国总经 销: 广州 诺贝达股 份有限公 司	重庆商社新世纪百货连锁经 营有限公司万州商都 (91500101771795729E)	男装皮鞋	260mm 二 型半	SRF06024A	不 合 格	衬里和内垫 材料的耐摩 擦色牢度
61	广州市萨 玛驰鞋业 有限公司	郭丽娟 (92500101MA5YKQ9D06)	时尚休闲 SB6610 萨 玛驰	240 (2.5)	6610	不 合 格	衬里和内垫 材料的耐摩 擦色牢度
62	制造商: 温州市永 盛鞋业有 限公司	张兴坤 (92500101MA601FX39M)	女鞋	240 (1.5)	12060	不 合 格	帮带拉出强 度

63	生产公司：泉州星美健鞋业有限公司/出品公司：北京孝夕阳科技发展有限公司出品	周瑜 (92500101MA5UCPR33T)	足力健老人鞋	255 (2.5) 41	3306	不合格	帮底剥离强度
64	广州欧美足俏鞋业	周伟 (92500101MA5UN96X1U)	女鞋	240 一型半	3958-2	不合格	勾心硬度
65	浙江贵莲鞋业有限公司	周伟 (92500101MA5UN96X1U)	女鞋	235 (1.5) 一型半	2935	不合格	勾心长度下限值
66	深圳市奥林康商贸有限公司/深圳市美洲鳄服饰有限公司	沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 (915001016939066131)	示度男正装皮鞋黑	270 (2.5)	SD3126	不合格	成鞋耐折性能
67	广州市荔湾区日月服装总厂/白云零点佳人鞋厂	苏波 (92500234MA5UTQ6192)	商务正装 BJ8521	250 (2.5)	BJ8521	不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度
68	广东耶纳诺啄木鸟鞋业有限公司(商标被许可人)/广东鹤山市信隆鞋业有限公司(制造商)	开州区皇子鞋城临江分店 (92500234MA5YF7Q46R)	女鞋	240 一型半	831100542	不合格	成鞋耐折性能
69	广东鹤山市信隆鞋业有限公司	开州区皇子鞋城临江分店 (92500234MA5YF7Q46R)	男鞋	240 (2.5)	9189370-0 黑色	不合格	衬里和内垫摩擦色牢度

	司（制造商）/广东耶纳诺啄木鸟鞋业有限公司（商标被许可人）						
70	温州爱姗妮鞋业有限公司	开州区皇子鞋城临江分店（92500234MA5YF7Q46R）	女鞋	240 1.5	3208059	不合格	帮带拉出强度
71	重庆市万州区徐皮匠皮革有限公司	重庆市梁平区四海服饰经营部（915002285801876832）	XPJ0789-50B 徐皮匠男	42/260（2.5）	XPJ0786-50B	不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度
72	广州市萨玛驰鞋业有限公司	梁平县冬梅皮鞋经营部（915002280542645896）	男鞋	250（2.5）	158324016	不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度
73	温州吉尔达鞋业有限公司	王树平（500229600067071）	男单鞋	265 二型半 2.5	8159BS-835621T	不合格	成型底鞋跟硬度、外底耐磨性能
74	温州吉尔达鞋业有限公司	王树平（500229600067071）	女单鞋	240 一型半	220GD-73392	不合格	帮底剥离强度
75	深圳蜻蜓皮具有限公司/商标持有人：台湾蜻蜓集团有限公司	重庆永辉超市有限公司垫江县西欧花园分公司（915002316939427290）	X06*19X 女凉	38 一型半 240（1.5）	93X19020/W0293X19020	不合格	成鞋耐折性能
76	福建省智博商贸有限公司	冯羽（92500231MA5YN8XR5T）	休闲鞋	43 2.5	19097-3	不合格	外底耐磨性能
77	澳伦集团有限公司	李永素（92500236MA5YK74N90）	男士皮鞋	250（2.5）	2684903	不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度

78	澳伦集团有限公司	李永素 (92500236MA5YK74N90)	澳伦女鞋	240 1.5	1291043	不合格	成型底鞋跟硬度
79	温州羽茜鞋业有限公司	王继玲 (92500235MA5XHE2BX9)	女鞋	240 一型半	1301-7	不合格	帮带拉出强度
80	成都派中派鞋业有限公司/成都九一源鞋业有限公司	毛昌银 (92500237MA5U9NTL1P)	女鞋	235 (1.5) 37	034A-3528	不合格	成鞋耐折性能
81	意尔康股份有限公司	段美明 (92500237MA60A4C26B)	男休闲鞋	265 (2.5)	9111ZR93105A-10	不合格	衬里和内垫摩擦色牢度
82	制造商: 广州市瑞力鞋业有限公司/广州市劳亿斯鞋业有限公司	文尊俊 (92500238MA5XEMP795)	男式皮鞋	265 二型半	L79M203936C9	不合格	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度

二、农用小工具

本次抽查涉及大足区的10家生产企业的18批次产品，检验合格16批次，不合格2批次，合格率为88.9%。不合格项目为硬度。

农用小工具不合格名单

序号	生产企业	产品名称	规格型号	生产日期/批货号	抽查结果	主要不合格项目
1	大足区石马镇红壮园艺五金工具厂	红良牌剪枝剪	205mm Z型	2019.5.22	不合格	硬度（大剪片刃口硬度）
2		剪枝剪	205mm Z型	2019.5.22	不合格	

大足区石马镇红壮 园艺五金工具厂					硬度（大剪片刃 口硬度）
---------------------	--	--	--	--	-----------------

三、汽车用制动器衬片

本次抽查涉及江北区、沙坪坝区、大足区、璧山区等4个区7家生产企业生产的11批次产品，以及渝中区和大渡口区10家销售企业的46批次产品。生产领域合格9批次，不合格2批次，合格率为81.8%，不合格项为剪切强度、摩擦性能。流通领域合格46批次，合格率为100%。

汽车用制动器衬片不合格名单

序号	生产企业	销售企业	产品名称	规格型号	生产日期/ 批货号	抽查结果	主要不合格 项目
1	重庆市璧山区红 宁汽车配件有限 公司		汽车用制动 器衬片	长安神骐（前）	2019.3.25	严重 不合格	剪切强度
2	重庆威斯特摩擦 制品有限公司		汽车用制动 器衬片	爱丽舍508	20190315	严重 不合格	摩擦性能

四、防盗安全门

本次抽查涉及长寿区、涪陵区、江津区、九龙坡区、南岸区、沙坪坝区、铜梁区等7个区的13家生产企业，共计14批次产品，检验合格13批次，不合格1批次，合格率为92.9%。不合格项为钢制板材厚度、尺寸公差与间隙、锁具一般要求。

防盗安全门不合格名单

--	--	--	--	--	--	--	--

序号	生产企业	产品名称	规格型号	生产日期/ 批货号	抽查 结果	主要不合格项目
1	重庆顾而美防盗门有限公司	防盗安全门	FAM-D-1960×860 (mm)	2019-04-18	严重不合格	钢制板材厚度、尺寸公差与间隙、锁具一般要求

五、鞋类外底

本次抽查涉及璧山区37家生产企业的74批次产品，合格71批次，不合格3批次，合格率为95.9%，不合格项为耐折性能、撕裂强度。

鞋类外底不合格名单

序号	生产企业	产品名称	规格型号	生产日期/ 批货号	抽查 结果	主要不合格项目
1	璧山区正宇鞋底厂	女鞋底	60507 230mm	2019.5.20	严重不合格	耐折性能
2	璧山区腾达鞋底加工厂	皮鞋外底	096	2019.5.20	不合格	撕裂强度 (N/mm)
3	璧山区渝荣组合鞋底厂	皮鞋外底	102	2019.6.2	不合格	撕裂强度 (N/mm)

六、防水卷材

本次抽查涉及璧山区、潼南区、长寿区、永川区、江津区等5个区9家生产企业的20批次产品，以及沙坪坝区4家销售企业的10批次产品。生产领域合格18批次，不合格2批次，合格率为90%，不合格项为耐热性、接缝剥离强度。流通领域合格10批次，合格率为100%。

防水卷材不合格名单

序号	生产企业	销售企业	产品名称	规格型号	生产日期/ 批货号	抽查 结果	主要不合格项目
1	重庆雨帝建材有限公司		弹性体改性 沥青防水卷材	SBS I PY PE PE4 10	2019.05.16	不合格	耐热性、接缝剥离 强度(N/mm)
2	重庆雨帝建材有限公司		弹性体改性 沥青防水卷材	SBS I PY PE PE3.0 10	2019.05.16	不合格	耐热性、接缝剥离 强度(N/mm)

七、路面砖

本次抽查涉及南川区、武隆区、涪陵区、黔江区、潼南区、长寿区、荣昌区、大足区和酉阳县等9个区县21家生产企业的22批产品，合格15批次，不合格7批次，合格率为68.2%，不合格项为物理性能、尺寸偏差（厚度）、耐磨性等。

路面砖不合格名单

序号	生产企业	产品名称	规格型号	生产日期/ 批货号	抽查 结果	主要不合格项目
1	重庆银磐建材有限责任公司	透水路面板	PCF-B 250×150×50 (mm) 矩型N Rf3.0	2019.04.07	严重 不合格	物理性能
2	重庆林基建材有限公司	透水路面砖	PCB-B 200mm×100mm×50mm 矩型 fts3.0 GB/T25993-2010	2019.3.6	严重 不合格	物理性能
3	重庆市武隆区启龙建材加工厂	透水路面砖	PCB-B 200mm×100mm×50mm 矩型N fts3.0	2019-4-13	严重 不合格	饰面层的颜色、花 纹 物理性能
4	武隆区恒芳水泥制品厂	透水路面砖		2019-5-10	严重	物理性能

			PCB-B 200×100×50 (mm)矩型N fts3.0		不合格	
5	重庆市大足区熊富 华水泥制品有限公司	透水路面砖	200×100×50 (mm) 矩 形N fts3.0	2019.5.3	严重 不合格	尺寸偏差 (厚度) 耐磨性
6	重庆市踏水桥建材 厂	透水路面砖	PCB-B 200×100×50 (mm) 矩形N fts3.0	2017.12.20	严重 不合格	耐磨性
7	重庆市大足区大能 水泥管制造有限公司	透水路面砖	200×100×50 (mm) 矩 形N fts3.0	2018.2.6	严重 不合格	耐磨性

八、混凝土普通砖和装饰砖

本次抽查涉及涪陵区、武隆区、石柱县、丰都县4个区县16家生产企业的16批次产品，合格13批次，不合格3批次，合格率为81.3%，不合格项为尺寸偏差。

混凝土普通砖和装饰砖不合格名单

序号	生产企业	产品名称	规格型号	生产日期/ 批货号	抽查 结果	主要不合格项目
1	石柱土家族自治县 鑫鑫免烧砖厂	混凝土普通 砖	240mm×115mm×53 mm MU10	2019-04-10	不合格	尺寸偏差 (mm)
2	重庆市武隆区刘竹 水泥制品厂	混凝土普通 砖	240×115×53(mm) MU10	2019-04-03	不合格	尺寸偏差 (mm)
3	丰都县龙孔镇阳雀 免烧砖厂	混凝土普通 砖	240×115×53 (mm)	2019.3.1	不合格	尺寸偏差 (mm)